FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Tratamiento ácido para desoxidar y fosfatizar superficies de hierro o acero. Este producto, forma sobre el hierro, fosfatos complejos que le otorgan al metal propiedades anticorrosivas y aumentan el anclaje de la pintura. Lo que lo convierte en un excelente pre tratamiento del hierro previo a la aplicación de fondo antitóxico. También puede ser utilizado en superficies de galvanizado para mejorar la adherencia.

Atención: No elimina el oxido negro de laminación en perfiles de hierro.

ESPECIFICACIONES.

Composición:	Ácido fosfórico, aditivos y solventes.
Usos:	Hierro y acero.
Densidad:	1,0-1,1 Kg/lit.
pH:	Ácido.
Rendimiento:	10 a 14 m2/lit. (Según superficie y método de aplicación)
Secado:	10 a 12 hs (entre manos) 24 a 48 hs (secado final)
Dilución	Agua
Limpieza:	Agua
Modo Aplicación:	Pincel, trapo o por inmersión.

DPTO.TÉCNICO

PRECAUCIONES:

Producto químico ácido corrosivo. Se aconseja utilizar guantes para la manipulación de este producto. Utilizarlo en espacios abiertos o adecuadamente ventilados. *Mantener lejos del alcance de los niños.* Este producto ataca las superficies de mármol, hormigón y baldosas en caso de derrame limpiar la superficie inmediatamente con abundante agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Eliminar el oxido suelto con cepillo de alambre, viruta o lija.
Aplicar el producto y dejar actuar por unos minutos hasta que seque.
Limpiar la superficie con trapo o estopa retirando el polvillo suelto.
En superficies muy oxidadas repetir el tratamiento hasta la eliminación total del oxido.

Un método muy efectivo es aplicar el producto sobre el metal y con la superficie todavía húmeda pasar lija, viruta metálica o cepillo de alambre.

IMPORTANTE: Los métodos mecánicos y químicos de preparación de la superficie son fundamentales para asegurar el éxito de las futuras capas de recubrimiento.
Estos métodos aumentan notablemente la adherencia de los recubrimientos por eliminación de partículas sueltas y por aumento del área específica.


NOTA: En zonas cercanas a la costa, expuestas a niebla salina es conveniente una limpieza previa con agua dulce.

APLICACIÓN.

Se puede aplicar a pincel, trapo o por inmersión.
Se recomienda aplicar dos o más manos dejando tiempo suficiente de secado y pasando una lija fina entre manos.

No diluir, este producto se entrega pronto para aplicar.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.



POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

V DPTO.TÉCNICO